

Ihr zentraler Informationsdienstleister rund um das Krafftfahrzeug und seine Nutzer

KBA-Referenznummer:	013146
Hersteller-Code der Rückrufaktion:	0181
Hersteller/Marke:	HARLEY-DAVIDSON
Verkaufsbezeichnung:	SOFTAIL
Baujahr von:	2017
Baujahr bis:	2023
Betroffene Fahrzeuge (weltweit):	103355
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland):	5759
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA:	überwacht
Beschreibung:	Die Verschraubung des Stoßdämpfereinstellers kann brechen und den Reifen berühren. Es besteht die Gefahr eines schlagartigen Luftverlusts.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen:	nicht bekannt
Abhilfemaßnahme des Herstellers:	Erneuerung der Verschraubung.
Bekannte Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden:	Ein Vorfall ohne Personenschäden
Veröffentlichungsdatum:	10.10.2023
Hotline:	Bitte kontaktieren Sie den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt.

ACHTUNG: Folgender Hinweis ist unbedingt zu beachten:

Hier aufgeführte Rückrufaktionen beziehen sich auf den von Ihnen ausgewählten Fahrzeugtyp. Da die angezeigten Mängel jedoch oftmals bestimmte Ausführungen (Motorisierung, Karosserieform oder sonstige Ausstattungsmerkmale) betreffen, sind in der Regel nicht alle Fahrzeuge des Typs auch tatsächlich von der Maßnahme betroffen.

Weitere Auskünfte und detaillierte Informationen zu möglichen Rückrufaktionen zu Ihrem eigenen Fahrzeug erhalten Sie unter der angegebenen Service-Telefonnummer Ihres Hersteller oder in einer Vertragswerkstatt.